Name of Work : Engaging tractor and Labours for Maintainance of Ward No.13 in Shettyhalli Subdivn.

March-2018

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಾಗ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷೇರಾ
1/03/18	13ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
2/03/18	ರವೀಂದ್ರನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 4ನೇ ಮೈನ್	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
3/03/18	ಹೆಲ್ತ್‌ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಹತ್ತಿರ ಮೈನ್ಸ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
5/03/18	10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
6/03/18	ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ.	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
7/03/18	ರವೀಂದ್ರನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 4ನೇ ಮೈನ್	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
8/03/18	13ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
9/03/18	10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
10/03/18	ಹೆಲ್ತ್‌ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಕ್ಕದ ಮೈನ್ ರಸ್ತೆ	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
12/03/18	ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
13/03/18	5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
14/03/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
15/03/18	ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇ.ಎಸ್.ಐ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಂಭಾಗ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
16/03/18	1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರವೀಂದ್ರನಗರ	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
17/03/18	4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಪೆಕಾಪ್ಪನಗರ	ಪ್ರಕಾಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	

Scanned by CamScanner

chandra's

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಪುಟ
19/03/18	5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು	
20/03/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಬ್ಬಾಳನಗರ	ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು	
21/03/18	ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ	ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
22/03/18	1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಶಿವಾಜಿನಗರ	ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
23/03/18	4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂತೋಷನಗರ	ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
24/03/18	ಸ್ಮಶಾನ ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿ	ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
26/03/18	ಬಸವೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
27/03/18	4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ	ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಪುಟ
28/03/18	ಸ್ಮಶಾನ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಥಳ	ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
30/03/18	ಬಸವೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
31/3/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಾಜಾಜಿನಗರ	ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಕಸವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಲೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಮಾನ್ಯ ಎಂ. ಆರ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned by CamScanner

ಮಾರ್ಚ್ - 2018

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಪುಟ
2/04/18	3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಲೇಔಟ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲ ಹಾಕಿರುವುದು	
3/04/18	8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದಿರುವುದು	
4/04/18	4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದಿರುವುದು	
5/04/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಗರ	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದಿರುವುದು	
6/04/18	ಶಿವಣ್ಣ ಪೈಪ್ ಹತ್ತಿರ ಮಳಿಗೆಗಳು	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದಿರುವುದು	
7/04/18	8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು	
9/04/18	3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಲೇಔಟ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು	
10/04/18	4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು	

chandan's

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಪುಟ
11/04/18	7ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಗರ	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು	
12/04/18	ಶಿವಣ್ಣ ಪೈಪ್ ಹತ್ತಿರ ಮಳಿಗೆಗಳು	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು	
13/04/18	9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಮಣಶ್ರೀ ನಗರ	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದಿರುವುದು	
14/04/18	2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು	
16/04/18	4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಳ್ಳಗಸರ	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದಿರುವುದು	
17/04/18	ಚಿಕ್ಕಬಸ್ತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದಿರುವುದು	
18/04/18	9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು	
19/04/18	2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್	ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಸಲಾಯಿತು	

Scanned by CamScanner

chandra's

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷರಾ
30/04/18	14ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ಲಾಕ್	ಇಕ್ಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂಚ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶಿವಾಜಿನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಾಣಸವಾಡಿ ವಲಯ
ಬೆಸ್ಕಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಮಾನ್. ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೇ - 2018

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷರಾ
1/05/18	11ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಇಕ್ಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
3/05/18	ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್. ಟಿ. ಕಂಬ ಹಿಳಿಸಿ	ಇಕ್ಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
4/05/18	5ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಲಿಂಗಯ್ಯಶೆಟ್ಟಿ - ಟೀಚರ್	ಇಕ್ಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
5/05/18	ಎಸ್ ಟೈಪರ್ - ಶಿಂಪ್ಲೆಂಡ್ ಹತ್ತಿರ ರವೀಂದ್ರನಗರ	ಇಕ್ಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷರಾ
02/04/18	3ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಬಿ.ಹೆಚ್. ಬಿ.ಎಲ್ - ಟಿಸಿ ಕಾಳೇಗೌಡ	ಇಕ್ಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
03/04/18	8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಇಕ್ಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
23/04/18	14ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ಲಾಕ್	ಇಕ್ಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
24/04/18	ಶಿಂಪ್ಲೆಸಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್. ಟಿ. ಕಂಬ - ಹತ್ತಿರ ಮಣ್ಣನ್ನು	ಇಕ್ಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
25/04/18	4ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಇಕ್ಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
26/04/18	5ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಜಯಣ್ಣ ರವಿ - ರವೀಂದ್ರನಗರ	ಇಕ್ಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
27/04/18	3ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಬಿ.ಹೆಚ್. ಬಿ.ಎಲ್ ಟಿಸಿ ಹಿಳಿಸಿ	ಇಕ್ಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
28/04/18	8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಇಕ್ಕರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	

Scanned by CamScanner

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಾಗ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷರಾ
7/05/18	ನಿನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
8/05/18	11ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಕೆಳ್ಳಾಗನಗರ	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಾಂ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
9/05/18	ಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಇ.ಎಲ್ ಎದುರು	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಾಂ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
10/05/18	5ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಬಿಇಯಲ್ಲಿಕ್ಕೇ ಲೇಔಟ್	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಾಂ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
11/05/18	ಬಿಡಿಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಹತ್ತಿರ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪನಗರ	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಾಂ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
12/05/18	ನಿನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಾಂ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
14/05/18	ವಿಶಾಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮುನೇಶ್ವರ - ಬ್ಲಾಕ್.	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
15/05/18	ಅಲಾಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಾಗ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷರಾ
16/05/18	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಪ್ಪಾನವರ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
17/05/18	ಗೌಂಡ್ಲನ ಫೀಡರ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೆಳ್ಳಾಗನಗರ	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
18/05/18	ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಪಾಂಡಿರವರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಾಂ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
19/05/18	1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಇಯಲ್ಲಿಕ್ಕೇ ಲೇಔಟ್	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
21/05/18	ವಿಶಾಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮುನೇಶ್ವರ ಬ್ಲಾಕ್.	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಾಂ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
22/05/18	ಅಲಾಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಾಂ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
23/05/18	ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶಿವಪ್ಪಾನವರ ಹತ್ತಿರ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಾಂ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿಯಿತು	
24/05/18	ಗೌಂಡ್ಲನ ಫೀಡರ್ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕೆಳ್ಳಾಗನಗರ	ಫಿರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	

Scanned by CamScanner

ದಿನಾಂಕ	ಕೆರೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಇಲ್ಲಿ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಸಹಿ
23/05/18	ಹಲಸೂರು ಮಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಮುನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ	ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹೂಳನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
24/05/18	1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಲಿಯಲು ಲೇಔಟ್ ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ	ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹೂಳನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	
28/05/18	8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಶಾಂತನಗರ	ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
29/05/18	19ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಬಿ. ಹೆಚ್. ಪಿ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲೇಔಟ್ ಕಾಲೋನಿ.	ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
30/05/18	18ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಪ್ರಶಾಂತನಗರ	ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಹೂಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು	
31/05/18	8ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಪ್ರಶಾಂತನಗರ	ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹೂಳನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು	

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಎಸ್.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರ... ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned by CamScanner

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷರಾ
31/08/18	ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು	
30/08/18	ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು	ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಯಿತು	

ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು
ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗ, ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - 2018

Chandu's

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷರಾ
1/09/18	1ನೇ ಮುಚ್ಚಾಪತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು	ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು	
2/09/18	ಕಾಣೆಯಾದ ಮಾಲುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ	ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು	
3/09/18	ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ	ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು	
4/09/18	ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು	ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು	
5/09/18	ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು	ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು	
7/09/18	ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಬಂದೋಬಸ್ತಿಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು	ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು	
8/09/18	ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಮುಂಬಾಗದ ಕಡಕ್ಕಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ವಿಷಯ	ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು	
9/09/18	1ನೇ ಮುಚ್ಚಾಪತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು	ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ತನಿಖೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು	

Scanned by CamScanner

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷರಾ
10/08/18	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮುಖ್ಯಪೇದೆ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	
11/08/18	8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	
13/08/18	ಇ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಲೇಔಟ್ ಬಿಡಿಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು	
14/08/18	1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	
15/08/18	3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಇ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಲೇಔಟ್ ಬಿಡಿಎ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	
16/08/18	16ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಮೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ [illegible]	
17/08/18	ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	
18/8/18	ಸೈಕಲ್ ಟ್ರಾಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	

chandra's

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ	ಷರಾ
20/08/18	2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಮೇಂದ್ರನಗರ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	
21/08/18	ಎನ್ನೇ ಕ್ರಾಸ್. ಇ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಲೇಔಟ್ ಬಿಡಿಎ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	
22/08/18	15ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಮೇಂದ್ರನಗರ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	
23/08/18	18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣನಗರ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	
24/08/18	ಮೈಕೋ ಲೇಔಟ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	
25/08/18	16ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಮೇಂದ್ರನಗರ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	
27/08/18	ಸೈಕಲ್ ಟ್ರಾಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	
28/08/18	2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಮೇಂದ್ರನಗರ	ಇಬ್ಬರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಮರಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು	

Scanned by CamScanner

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಜಾಗ	ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮ
29/08/18	17ನೇ ಕ್ರಾಸ್, 12 ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ರಿಲಿಯಾನ್ಸ್ ಲೇಔಟ್	ಜರಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹುಳವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು
30/08/18	18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರವೀಂದ್ರನಗರ	ಜಿಲೆರಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹುಳವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು
31/08/18	13ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ರೆಲ್ಲಾಗನಗರ	ಜರಂಬಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಹುಳವನ್ನು ಹೊರ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೆಬ್ಬಿಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿ
ಎಸ್.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

Scanned by CamScanner